

RO-II.3153.3.2021.DS

## PROTOKÓŁ

spisany 22 października 2021 r. w Gminie Miedziana Góra, na okoliczność przeprowadzenia kontroli problemowej dot. realizacji zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, znajdujących się na terenie Gminy, w związku z udzieloną Gminie Miedziana Góra przez Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, pomocą finansową w wysokości 5 000,00 zł – umowa nr 2/2021 zawarta 15.04.2021 r.

Kontrolę w zakresie wykorzystania udzielonej pomocy finansowej, przeprowadzono w myśl zapisów § 2 ust. 3 ww. umowy.

O planowanej kontroli Gmina Miedziana Góra została poinformowana pismem znak: RO-II.3153.3.2021.DS z 13.10.br., które otrzymała 15 października br. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Skan zawiadomienia wysłano również drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 13.10.br.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Damian Sławski – Wójt Gminy Miedziana Góra, który objął to stanowisko z dniem ..... *4 września 2018 roku* -  
*alex Jowitania* .....

6 października br., przy piśmie znak: IGPOS.631.1.2021 z 1.10.br., wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Kielcach, dokumenty przedstawiające rozliczenie wydatkowanych środków na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, znajdujących się na terenie Gminy Miedziana Góra. Z załączonych przez Gminę dokumentów wynika, że za kwotę 5 000,00 zł wykonserwowano w msc. Kostomłoty Drugie 500 m rowu melioracyjnego. Wg. załączonego przez Gminę Miedziana Góra protokołu odbioru końcowego, rów przechodzi przez działki prywatne, w obrębie Kostomłoty Drugie o nr ewid.: 951/1, 950/1, 949/4, 948/4, 946/3, 945/1, 944/3, 943/1, 942/1, 2442, 2443, 941/3, 940/4, 939/1, 938/1, 936/1, 933/1, 927, 926/1, 925/1, 924/1, 922/3, 921/3, 920/3, 919/1, 918/1, 917/1, 916/1, 913/1, 912, 836/18 i 2863/5, które odwadnia. Prace konserwacyjne polegały na mechanicznym oczyszczeniu rowu tj.: odmuleniu, wykaszaniu i odkrzaczaniu jego koryta. Udrożnione również zostały przepusty, a ziemia rozplantowana. Zgodnie ze zbiorom danych Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Kielcach, w obrębie Kostomłoty Drugie, nie widnieją działki nr ewid.: 950/1, 2442 i 2443. Do zaistniałej sytuacji odniosła się Gmina Miedziana Góra i wyjaśniła, że: działka nr 950/1 uległa podziałowi, który ostateczny stał się 8.09.br., a na mapach podział jeszcze nie został naniesiony, natomiast działki nr 2442 i 2443 faktycznie nie istnieją – są to omyłkowo wpisane punkty geodezyjne, a w ich miejsce powinna być wpisana działka nr ewid. 942/3. Tut. organ przyjął ww. wyjaśnienia jako zasadne.

Kontrola problemowa w Gminie Miedziana Góra rozpoczęła się i zakończyła 22 października br.

Adnotację o przeprowadzonej kontroli wpisano/~~nie wpisano~~ w książce kontroli Gminy Miedziana Góra, pod pozycją nr ..... *6* .....

Kontrolę przeprowadziła Dorota Skalska – kierownik Referatu Środowiska w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, Starostwa Powiatowego w Kielcach; legitymacja służbowa nr 33/2020, upoważnienie do kontroli Starosty Kieleckiego Nr 442/2021 z dnia 18.10.br. (pozostawiono jednostce kontrolowanej).



Wyjaśnień udzielał pracownik Gminy Miedziana Góra - Pan Stanisław Kozłowski  
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przemysłowej, Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - upoważnienie  
Wódka Gminy Miedziana Góra z dnia 1.05.2021 r.

W trakcie kontroli:

10.2021 z dn. 10.2021 r - Zał. Nr 8 do protokołu

Dokonano wizji lokalnej na miejscu dostaw wody.

Drugie i stwierdzono, że prace zostały wykonane

prawidłowo. Koryto nowi jest wyprofilowane,

szerokość dna jest zmienna i wynosi 40-50 cm,

głębokość dna wynosi 120 cm, skarpy posiadają na-

chylenie ok 1:2. Ziemia wokół nowi została

rozplantowana, wokół koryta usunięta także

została roślinność (trawy). Podziwiono także

przebieg. Długość konserwacji jest w całości

funkcyjna - widoczne były ślady przepływu wody,

a teren wokół nowi jest osuszony.

Po dokonaniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się

z dokumentacją realizacyjną wdrożeń przywrócić

przez Gminę Miedziana Góra uważano, że po-

można finansowo została wykonana

właściwie. W trakcie kontroli wykonano

dokumentację fotograficzną, która stanowi

załącznik do niniejszego protokołu

Stanisław Kozłowski

Na tym protokole z kontroli zakończono  
i po odryłaniu podpisano.

1. Dorota Skalska

Kierownik  
Referatu Środowiska  
*Dorota Skalska*  
Dorota Skalska

2. Katarzyna Koziej

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej;  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  
*Katarzyna Koziej*  
Katarzyna Koziej

