

23.08.2019
Tomasz



dn. 23.08.2019 r.
[Signature]

Kielce, 23.08.2019 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kielcach

ul. Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Znak sprawy MZ.5580.96.2019

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

do 20.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

przez

1. Pana mł. kpt. mgr inż. Jakub Duda – specjalista KM PSP w Kielcach, posiadającego legitymację służbową nr 27/2017.
2. Pana st. sekc. mgr Tomasza Zajęca – st. technika KM PSP w Kielcach, posiadającego legitymację służbową 43/2018.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5580.96.2019 z dnia 23.07.2019 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra.	Pani Wioletta Głogowska – pełnomocnik strony (upoważnienie w załączeniu).

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Wioletta Głogowska.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kielcach
województwo świętokrzyskie

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

2021-01-18

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
Na podstawie rocznego planu pracy.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Kontrolowany budynek według numeru księgi wieczystej KI11 00083050/7 stanowi własność UG Miedziana Góra. Ochrona przeciwpożarowa spoczywa na właścicielu. Wyciąg z ksiąg wieczystych stanowi zał. nr 1 do protokołu egz. nr 1.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym o 3 kondygnacjach nadziemnych. Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i stanowi jedną strefę pożarową. W części parterowej od strony południowo-wschodniej znajduje się wynajmowane pomieszczenie dla firmy zewnętrznej z wejściem od zewnątrz (poza kontrolą). Zestawienie powierzchni: zabudowy – 274,22 m², użytkowa – 669,7 m², kubatura – 2961,58 m³. Ewakuacja prowadzona przez jedną klatkę schodową. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona z hydrantu zewnętrznego usytuowanego w odległości ok. 10 m od budynku na gminnej sieci wodociągowej. Ogrzewanie zapewniono z kotłowni usytuowanej w osobnym budynku (Ośrodek Zdrowia). Dane ustalono na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz oświadczenia kontrolowanego. (zał. nr 2. do protokołu egz. nr 1).

3. Organizacja ochrony ppoż.

W czasie kontroli przedstawiono:

- szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ostatnie szkolenie 01.03.2019 r. szkolił Jacek Słoń upr nr SIOP/13/2018/1/13,
- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną w lutym 2019 r. przez ins. och. ppoż. Jacek Słoń upr nr SIOP/13/2018/1/13,
- protokół z próbnej ewakuacji wyk. w dniu 23.03.2019 r. Szyno Górski.

Obiekt został oznakowany znakami bezpieczeństwa i ewakuacji oraz wyposażony w instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajduje się w metalowej skrzynce z kluczykiem na parterze w korytarzu.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w ---- roku (protokół z dnia -----).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie -----.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kielcach
województwo świętokrzyskie

2021-01-18

Za zgodność z oryginałem.

Witold Mielecki

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Hydranty wewnętrzne 25, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

W czasie kontroli przedstawiono:

- protokół z przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych – wyk. w dniu 11.03.2019 r. - bez uwag,

W czasie kontroli nie przedstawiono:

- protokół z badania ppoż. wył. prądu.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażono w wymaganą ilość i rodzaj gaśnic – konserwacja marzec 2019 r. wykonała firma Ogniochronix S.C. z Kielc, gaśnice oznakowane – bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Elektryczna, odgromowa, gazowa, przewody kominowe.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

W czasie kontroli przedstawiono:

- protokół z badań instalacji elektrycznej sierpień 2019 r., wykonał Jan Frączyk upr nr E/1/842/15/046 – bez uwag,
- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z kwietnia 2019 r., wykonał Grzegorz Cedro mistrz kominiański upr. 40508/16 r. – bez uwag,

W czasie kontroli nie przedstawiono:

- protokół z badania instalacji odgromowej lipiec 2019 r., wykonał Maciej Mucha upr nr E/13749/674/15 – bez uwag,
- protokół szczelności instalacji gazowej z sierpnia 2019 r., wykonał Władysław Ślusarczyk upr nr G-3/D/25165/674/18 - bez uwag,

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak protokołu z badania instalacji odgromowej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak protokołu z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak protokołu z próby szczelności instalacji gazowej w budynku.	☐ usunięto w trakcie kontroli
Inne ustalenia: W związku ze stwierdzoną nieprawidłowościami: Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2019 r., poz. 821 ze zm.) pouczone kontrolowanego o konieczności usunięcia stwierdzonych powyżej nieprawidłowości.		

2021-01-18

Za zgodność z oryginałem
Wojciech Bielecki

W czasie kontroli przedstawiono:

- deklarację właściwości użytkowych na zastosowane sufity podwieszane w pomieszczeniach lokalu (REI 60 cała konstrukcja).

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

mgr Wioletta Głogowska
Starszy Specjalista ds. BHP
Inspektor Ochrony Przeciwpowodowej
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK
ds. kontroli rozpoznawczych

mgr inż. Tomasz Zając
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

SPECJALISTA
ds. kontroli rozpoznawczych

ml. kpt. mgr inż. Jakub Duda


KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Klecach
województwo świętokrzyskie

2021-01-18

Wrsienka Aleks
Za zgodność z oryginałem